

Fluke 6200-2/6500-2 Tester für tragbare Geräte



Autorisierter Distributor

Technische Daten



Führen Sie mehr Tests durch - jeden Tag

Kompakt, bedienungsfreundlich, schnell.

Die Tester für tragbare Geräte 6200-2 und 6500-2 von Fluke sind kompakte, bedienungsfreundliche und schnelle Lösungen mit neu entworfenen Automatiktestfunktionen, damit Sie die Anzahl der Tests für tragbare Geräte jeden Tag erhöhen können. Der 6200-2 und der 6500-2 wurden konstruiert, damit Sie schneller arbeiten können, ohne dabei Sicherheitseinbußen hinnehmen zu müssen – weder Sie noch Ihre Kunden.

Schnellere und einfachere Messungen nach VDE 0701/0702 an ortsveränderlichen Geräten

- Eintastenbedienung: Jede Testfunktion wird über eine spezielle Taste gestartet
- Voreingestellte Werte für Gut/Schlecht ermöglichen Zeitersparnis
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen
- Einzelnetzsteckdose für den Geräteanschluss
- Separate IEC-Steckdose zum einfachen Prüfen von Kaltgeräteleitungen
- Abnehmbare Messleitungen für schnellen Austausch vor Ort
- Integrierter Tragegriff
- USB-Schnittstelle f

 ür Drucker

Der Fluke 6500-2 bietet all diese Funktionen plus:

- Integrierte Tastatur für schnelle Dateneingabe
- USB-Flashlaufwerk zum Speichern und Übertragen auf den Computer
- · Großes Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Automatik-Testsequenzen für erhöhte Benutzerfreundlichkeit
- Schnellere Dateneingabe durch integrierte Codes für Standort, Messpunkt und Beschreibung
- Speicherprüffunktion für mehr Kontrolle vor Ort





Prüfspezifikationen

Die Genauigkeitsangabe für den Anzeigebereich ist definiert als \pm (% vom Messwert + Zählwerte) bei 23 °C \pm 5 °C, \leq 75 % rel. F. Zwischen 0 °C und 18 °C sowie zwischen 28 °C und 40 °C können sich die Ungenauigkeitswerte pro °C um 0,1 x (Angabe Ungenauigkeit) verschlechtern. Der Messbereich entspricht den Betriebsmessabweichungen gemäß EN61557–1: 1997, EN61557–2: 1997, EN61557–6: 1997, DIN VDE0404–2.

Einschaltprüfung	Die Prüfung zeigt verwechselte Leiter un	d fehlende Schutzleiter an und misst die Netzspannung
	und Netzfrequenz. Anzeigebereich: Genauigkeit (bei 50 Hz): Auflösung: Eingangsimpedanz: Maximale Netzeingangsspannung:	90 V bis 264 V ± (2 % + 3 Zählwerte) 0,1 V (1 V - Modell 6200) > 1 MΩ // 2,2 nF 264 V
Messung des Schutzleiterwiderstandes ($R_{\rm pe}$)	Anzeigebereich: Ungenauigkeit (nach Nullabgleich): Auflösung: Prüfstrom: Leerlaufspannung: Messleitungskompensation:	0 bis 19,99 Ω ± (2,5 % + 4 Zählwerte) 0,01 Ω 200 mA AC - 0 % + 40 % in 1,99 Ω 25 A AC ± 20 % an 25 m Ω bei 230 V > 4 V AC, < 24 V AC max. bis 1,99 Ω
Messung des Isolationswiderstandes ($R_{\rm iso}$)	Anzeigebereich: Ungenauigkeit: Auflösung: Prüfspannung: Prüfstrom: Automatische Entladungszeit: Max. kapazitive Last:	O bis 299 MΩ \pm (5 % + 2 Zählwerte) von 0,1 bis 300 MΩ 0,01 MΩ (0 bis 19,99 MΩ) 0,1 MΩ (20 bis 199,9 MΩ) 1 MΩ (200 bis 299 MΩ) 500 V DC - 0 % + 25 % bei 500 kΩ Last oder (nur 6500-2) 250 V DC - 0 % + 25 % bei 250 kΩ Last > 1 mA bei 500 kΩ Last, < 15 mA bei 0 Ω < 0,5 s für 1 μF Betriebsbereit bis 1 μF
Berührungsstromprüfung	Anzeigebereich: Ungenauigkeit: Auflösung: Interner Widerstand (über Tastkopf): Messverfahren: Das Gerät wird während der Prüfung mi	Messfühler
Messung des Ersatzableitstroms (IEA)	Anzeigebereich: Ungenauigkeit: Auflösung: Prüfspannung:	0 bis 19,99 mA AC ± (2,5 % + 3 Zählwerte) 0,01 mA 100 V AC ± 20 %
Last-/Differenzstrommessung: Laststrom	Anzeigebereich: Ungenauigkeit: Auflösung: Das Gerät wird während der Prüfung mit	0 bis 16 A ± (4 % + 2 Zählwerte) 0,1 A t Netzspannung versorgt.
Last-/Differenzstrommessung: Lastleistung	Anzeigebereich: Ungenauigkeit: Auflösung: Das Gerät wird während der Prüfung mit	230 V Netzspannung 0,0 VA bis 3,7 kVA ± (5 % + 3 Zählwerte) 1 VA (0 bis 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA) t Netzspannung versorgt.
Last-/Differenzstrommessung: Leckstrom	Anzeigebereich: Ungenauigkeit: Auflösung: Das Gerät wird während der Prüfung mit	0 bis 19,99 mA ± (4 % + 4 Zählwerte) 0,01 mA t Netzspannung versorgt.
Prüfung von Schutzkleinspannung (PELV-Test)	Genauigkeit (bei 50 Hz): Überlastschutz: Warnmeldung:	± (2 % + 3 Zählwerte) 300 V effektiv 25 V effektiv





FI-Prüfung: Auslösestrom (nur 6500-2)	Betriebsmessabweichung Nennstrom Genauigkeit	± 10 % 30 mA ± 5 %
FI-Prüfung: Auslösezeit (nur 6500-2)	Normforderung	61557 Part 6; Toleranz des Nennprüfstroms 0 % bis +10 %
	Betriebsmessabweichung	± 10 %
	FI-Schalter-Typ	Multifunktions-Wechselstrom-Schalter 30 mA
	Anzeigebereich	310 ms
	Auflösung	0,1 ms
	Ungenauigkeit	3 ms
	Maximalwerte Auslösezeit bei	
	100 % (30 mA)	300 ms
	Maximalwerte Auslösezeit bei	
	500 % (150 mA)	40 ms

Umgebungsdaten	
Betriebstemperaturbereich	0 bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Nicht kondensierend < 10 °C 95 % von 10 bis 30 °C 75 % von 30 bis 40 °C

Sicherheitsspezifikationen	
Sicherheitsspezifikation	Erfüllt EN61010-1 3rd edition CAT II, 300 V, Verschmutzungsgrad 2 Nur deutsche Version: DIN VDE0404-1 und DIN VDE0404-2 DIN VDE 0413/EN 61557 Teile 1, 2, 4, 6, 10 CAT II, 300 V, Verschmutzungsgrad 2

Mechanische und allgemeine	Daten	
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 275 mm x 114 mm	
Gewicht	3,13 kg	
Stromversorgung	230 V + 10 % - 15 %, 50 Hz ± 2 Hz oder (nur 6500-2: 110 V + 10 % - 15 %, 50 Hz ± 2 Hz)	
Leistungsaufnahme (Tester)	13 W typisch (nicht in Betrieb) 60 W max. während 25 A Leiterprüfung	
Lagerung	Temperatur: -10 °C bis 60 °C Korrosion: 70 °C bei 95 % relativer Luftfeuchtigkeit für max. 5 Tage	
Betriebshöhe über NN	0 bis 2000 m	
Schutzart	IP-40 (Gehäuse), IP-20 (Anschlüsse)	
EMV	Erfüllt EN 61326-1, Tragbar	
Störfestigkeit	3 V/m	







Die Kit-Ausstattung und deren Inhalte können je nach Region variieren.

Bestellinformationen

Der Lieferumfang des Fluke 6200-2 beinhaltet Folgendes:

- Gerätetester 6200-2
- Benutzerhandbuch (CD)
- Kurzanleitung
- Hartschalenkoffer
- Messleitung
- Messspitze
- Krokodilklemme
- Netzkabel

Der Lieferumfang des Fluke 6500-2 beinhaltet Folgendes:

- Gerätetester 6500-2
- Benutzerhandbuch (CD)
- Kurzanleitung
- Hartschalenkoffer
- Messleitung
- Messspitze
- Krokodilklemme
- Netzkabel
- USB-Stick
- USB-Kabel

Fluke. Die vertrauenswürdigen Werkzeuge der Welt.

Fluke Deutschland GmbH In den Engematten 14 79286 Glottertal



TVW Meßtechnik GmbH Semmelweg 31 32257 Bünde

Fon: 05223 / 9277 - 0 Fax: 05223 / 9277 - 40 info@tvwbuende.de www.tvwbuende.de



Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Fluke Corporation geändert werden.